


バスが関係する

交通死亡事故発生通報

令和5年9月9日(土)
午前11時ごろ(晴)
大阪市福島区内発生

バスが走行中の原付単車と衝突し、原付単車の運転手が死亡。



(事故原因については捜査中)

運転者の皆さんへ

- ✓ 適正な車間距離を保持し、危険な追い抜きや追い越しはやめましょう。
- ✓ 他の車両の動きに充分注意しましょう。
- ✓ 慣れない土地や道路においては、特に焦らないよう、時間や心に余裕を持った運転が出来るようにしましょう。

やめよう！いらち運転

運行管理者の皆さんへ

運転手が慌てずに、余裕を持った運転が出来るよう、運行計画や業務管理を徹底してください。

大阪府警察